



LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —

PROGRAMA DE APOYO A LOS GOBIERNOS LOCALES PARA OBRAS DE
INFRAESTRUCTURAS DE COMPETENCIAS MUNICIPALES

3ER COMPONENTE

REPORTES DE CIERRE DE OBRA (ACERAS Y CONTENES)

1- UBICACIÓN DEL PROYECTO

PROVINCIA: AZUA

MUNICIPIO: AZUA

DISTRITO MUNICIPAL: PALMAR DE OCOA

BARRIO Y/O SECTOR: _____

SECTOR DETRÁS DEL PLAY Y ENTRADA DUVERGE

2- UNIDAD EJECUTORA (Marque con una X)

- a. Gobierno Local
- b. Contratista

Razón Social _____

RNC ó Cédula: 430055395

3- BREVE DESCRIPCIÓN DE LA OBRA (Marque con una X)

- a. Reparación de aceras y contenes:
- b. Incluye demoliciones de tramos:
- c. Incluye badenes:
- d. Otros: _____

4- LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Localización de cada inicio y fin, de cada uno de los tramos, y proceda a tabular las georreferencias.
Puede auxiliarse de Google Maps.

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	INICIO		FINAL		LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE LA ACERA (m)	LONGITUD DE CONTENES (m)	TOTAL DE ACERAS (sumar ambos lados) (m2)	TOTAL DE CONTENES (suma ambos lados) (m)
		LATITUD	LONGITUD	LATITUD	LONGITUD					
Tramo A	CALLE JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ	18.294268	-70.585838	18.292744	-70.585822			131.3		262.6
Tramo B	CALLE JUANA DE ARCO	18.292267	-70.585456	18.294936	-70.575390	116.5	0.94		233.00	
Tramo C	CALLE RESPALDO JUANA HATTON	18.291457	-70.583149	18.292282	-70.583149			161.4		322.8
Tramo D	CALLE 2DA DETRÁS DEL PLAY	18.294936	-70.575390	18.293749	-70.582781			114.00		228.00
Tramo E	CALLE 1RA DETRÁS DEL PLAY	18.293756	-70.582770	18.293277	-70.583116			243.25		486.5
Tramo F	CALLE JUANA HATTON Y CALLE LOS VECINOS	18.291457	-70.583149	18.311559	-70.584309			46.5		93.00
Tramo G	CALLE MELYN	18.290711	-70.583854	18.293432	-70.581339			55.8		111.60
Tramo H	CALLE ALEXIS ELIOT	18.291816	-70.573650	18.294508	-70.574074			65.45		130.9
Tramo I	CALLE PRINCIPAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, ENTRADA DUVERGE	18.294525	-70.574256	18.284321	-70.574054	5.25	1.05	6.9	10.25	13.8
Tramo J	CALLE SAN JOSE	18.294525	-70.574359	18.294508	-70.574074	44.8	0.60		89.6	
Tramo K										
Tramo L										

332.85 1,649.2


5- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

El Levantamiento de esta supervisión es para reportar el cierre y finalización de dichos trabajos

6- FOTOGRAFÍAS DE LAS CALLES A INTERVENIR

Anejar imágenes de las obras.

Suministra los datos de este reporte el Supervisor,



NOMBRE COMPLETO:

CARLOS MODESTO NAVARRO INOA

CÉDULA:

001-1643975-3

CODIA:

34554

FECHA DE LA VISITA TÉCNICA:

15/04/2023

Valida y aprueba los datos suministrados,



Firma y sello
Junta Distrital ó Alcaldía Municipal

