



LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —

PROGRAMA DE APOYO A LOS GOBIERNOS LOCALES PARA OBRAS DE
INFRAESTRUCTURAS DE COMPETENCIAS MUNICIPALES

3ER COMPONENTE

REPORTES DE CIERRE DE OBRA (ACERAS Y CONTENES)

1- UBICACIÓN DEL PROYECTO

PROVINCIA: BAORUCO

MUNICIPIO:

DISTRITO MUNICIPAL: UVILLA

BARRIO Y/O SECTOR:

EL LOBO, CAMINO VIEJO

2- UNIDAD EJECUTORA (Marque con una X)

a. Gobierno Local

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>

b. Contratista

Razón Social: HUASCAR A. GARCIA G.

RNC ó Cédula: 018-0003092-4

3- BREVE DESCRIPCIÓN DE LA OBRA (Marque con una X)

a. Reparación de aceras y contenes: X

b. Incluye demoliciones de tramos: X

c. Incluye badenes:

d. Otros:

CONSTRUCCION DE CONTENES

4- LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Localización de cada inicio y fin, de cada uno de los tramos, y proceda a tabular las georreferencias.
Puede auxiliarse de Google Maps

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	INICIO		FINAL		LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE LA ACERA (m)	LONGITUD DE CONTENES (m)	TOTAL DE ACERAS (sumar ambos lados) (m2)	TOTAL DE CONTENES (sumar ambos lados) (m)
		LATITUD	LONGITUD	LATITUD	LONGITUD					
Tramo A	Calle en Proyecto	18.353481	71.209244	18.353439	71.209595			46.50		93.00
Tramo B	Camino Viejo	18.353737	71.209290	18.353951	71.209305			47.40		94.80
Tramo C	Calle en Proyecto	18.353951	71.209305	18.352823	71.209290			32.00		64.00
Tramo D	Cant. Camino Viejo	18.352999	71.208847	18.352882	71.209030			18.30		36.60
Tramo E	Calle en Proyecto III	18.354049	71.209297	18.353981	71.209732			49.00		98.00
Tramo F										
Tramo G										
Tramo H										
Tramo I										
Tramo J										
Tramo K										
Tramo L										

Σ = 385.6

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	INICIO		FINAL		LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE LA ACERA (m)	LONGITUD DE CONTENES (m)	TOTAL DE ACERAS (sumar ambos lados) (m2)	TOTAL DE CONTENES (sumar ambos lados) (m)
		LATITUD	LONGITUD	LATITUD	LONGITUD					
Tramo M										
Tramo N										
Tramo O										
Tramo P										
Tramo Q										
Tramo R										
Tramo S										
Tramo T										
Tramo U										
Tramo V										
Tramo W										
Tramo X										

5- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Hay mucha hierba en los calles, producto de la humedad hay que limpiar los arcos, para que el proyecto presente su mejor cara.

6- FOTOGRAFÍAS DE LAS CALLES A INTERVENIR

Anexar imágenes de las obras.

Suministra los datos de este reporte el Supervisor,

NOMBRE COMPLETO:

Yonatan Talavera Medina

CÉDULA:

066-0022819-8

CODIA:

32038

FECHA DE LA VISITA TÉCNICA:


08/06/2023

Valida y aprueba los datos suministrados,

Samuel Ramirez M.

Firma y sello

Junta Distrital ó Alcaldía Municipal



ANEXO FOTOS ACERAS Y CONTENES UVILLA

