



LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —

PROGRAMA DE APOYO A LOS GOBIERNOS LOCALES PARA OBRAS DE
INFRAESTRUCTURAS DE COMPETENCIAS MUNICIPALES

3ER COMPONENTE

REPORTES DE CIERRE DE OBRA (ACERAS Y CONTENES)

1- UBICACIÓN DEL PROYECTO

PROVINCIA:	DUARTE
MUNICIPIO:	ARENOSO
DISTRITO MUNICIPAL:	N/A
BARRIO Y/O SECTOR:	

CALLE DUARTE, CARRETERA ARENOSO- VILLA RIVA

2- UNIDAD EJECUTORA (Marque con una X)

- a. Gobierno Local
- b. Contratista

Razón Social	ADRIAMAR BRETON CAIRO
RNC ó Cédula:	0560153961-1

3- BREVE DESCRIPCIÓN DE LA OBRA (Marque con una X)

- a. Reparación de aceras y contenes:
- b. Incluye demoliciones de tramos:
- c. Incluye badenes:
- d. Otros: ACERAS CONSTRUIDAS, CONTENES REPARADOS

4- LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Localización de cada inicio y fin, de cada uno de los tramos, y proceda a tabular las georreferencias.
Puede auxiliarse de Google Maps.

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	INICIO		FINAL		LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE LA ACERA (m)	LONGITUD DE CONTENES (m)	TOTAL DE ACERAS (sumar ambos lados) (m ²)	TOTAL DE CONTENES (sumar ambos lados) (m)
		LATITUD	LONGITUD	LATITUD	LONGITUD					
Tramo A	C/Duarte	409177	2122103	409136	2122163	75	1.00		75.00	
Tramo B	C/Duarte	409167	2122142	409117	2122196	68	1.00		68.00	
Tramo C	C/Duarte	409106	2122302	409113	2122327	25	1.00		50.00	
Tramo D	C/Duarte	409097	2122296	409090	2122345	50.25	1.00		50.25	
Tramo E										
Tramo F										
Tramo G										
Tramo H										
Tramo I										
Tramo J										
Tramo K										
Tramo L										



TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	INICIO		FINAL		LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE LA ACERA (m)	LONGITUD DE CONTENES (m)	TOTAL DE ACERAS (sumar ambos lados) (m ²)	TOTAL DE CONTENES (sumar ambos lados) (m)
		LATITUD	LONGITUD	LATITUD	LONGITUD					
Tramo M										
Tramo N										
Tramo O										
Tramo P										
Tramo Q										
Tramo R										
Tramo S										
Tramo T										
Tramo U										
Tramo V										
Tramo W										
Tramo X										

5- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Dice el tesorero del ayuntamiento que ese trabajo fue realizado con el aporte recibido por la L.M.D. incluido el 50% último recibido.

6- FOTOGRAFÍAS DE LAS CALLES A INTERVENIR

Anexar imágenes de las obras.

Suministra los datos de este reporte el Supervisor,

NOMBRE COMPLETO:

Julio C. Espinoza M.

CÉDULA:

056 0014007-2

CODIA:

8831

FECHA DE LA VISITA TÉCNICA:

03/05/2023

Valida y aprueba los datos suministrados,



Antonia Compañero

Firma y sello
Junta Distrital ó Alcaldía Municipal





