



LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —

PROGRAMA DE APOYO A LOS GOBIERNOS LOCALES PARA OBRAS DE
INFRAESTRUCTURAS DE COMPETENCIAS MUNICIPALES

3ER COMPONENTE

REPORTES DE AVANCE DE OBRA (ACERAS Y CONTENES)

1- UBICACIÓN DEL PROYECTO

PROVINCIA: SANTO DOMINGO

MUNICIPIO: LA CUABA

DISTRITO MUNICIPAL: LA CUABA

BARRIO Y/O SECTOR: EL BÉLICO

FUDESCO/TIPIDI

2- UNIDAD EJECUTORA (Marque con una X)

a. Gobierno Local

b. Contratista

Razón Social: ING.PEDRO REYES

RNC ó Cédula: 092-0009697-3

3- BREVE DESCRIPCIÓN DE LA OBRA (Marque con una X)

a. Reparación de aceras y contenes: X

b. Incluye demoliciones de tramos:

c. Incluye badenes:


d. Otros:

CONSTRUCCION DE CONTENES NUEVOS

4- LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Localización de cada inicio y fin, de cada uno de los tramos, y proceda a tabular las georreferencias.
Puede auxiliarse de Google Maps


TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	INICIO		FINAL		LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE LA ACERA (m)	LONGITUD DE CONTENES (m)	TOTAL, DE ACERAS (sumar ambos lados) (m2)	TOTAL, DE CONTENES (sumar ambos lados) (m)
		LATITUD	LONGITUD	LATITUD	LONGITUD					
Tramo A	C. Las Mercedes	18.590585	-70.080924	18.594935	-70.081527	-	-	960.40	-	960.40
Tramo B										
Tramo C										
Tramo D										
Tramo E										
Tramo F										
Tramo G										
Tramo H										
Tramo I										
Tramo J										
Tramo K										
Tramo L										
Totales									-	960.40m



Manuel A. Delgado Durán
Ingeniero Civil
Cédula 31150
Santo Domingo, Rep. Dom.

Detalle de ubicación y avance de trabajos realizados por contratista.

Map view (Satellite)



En la imagen se visualiza con una línea azul el progreso de Construcción de contenes, trabajados por el contratista en cuestión, trabajando toda la línea de ambos lados de las calles Las Mercedes sector El Bélico.

Manuel A. Delgado Durán
Ingeniero Civil
Codia 31150
Santo Domingo Rep. Dom.

5- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se observa la construcción de contenes y aceras, mezclado en situ con trompo, Corregir secciones en donde no se considero la pendiente y se acumula agua, de ser necesario reacer secciones donde se acumula agua.

6- FOTOGRAFÍAS DE LAS CALLES A INTERVENIR

Anexar imágenes de las obras.

Suministra los datos de este reporte el Supervisor,

NOMBRE COMPLETO: Manuel Delgado Duran

CÉDULA: 001-1812369-4

CODIA: 31150

FECHA DE LA VISITA TÉCNICA: 17/05/2023

Manuel A. Delgado Durán
Ingeniero Civil
Codia 31150
Santo Domingo Rep. Dom.

Valida y aprueba los datos suministrados,




Firma y sello

Junta Distrital ó Alcaldía Municipal