



LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —

PROGRAMA DE APOYO A LOS GOBIERNOS LOCALES PARA OBRAS DE
INFRAESTRUCTURAS DE COMPETENCIAS MUNICIPALES

3ER COMPONENTE

REPORTES DE CIERRE DE OBRA (ACERAS Y CONTENES)

1- UBICACIÓN DEL PROYECTO

PROVINCIA: MONTE CRISTI

MUNICIPIO: MONTE CRISTI

DISTRITO MUNICIPAL:

BARRIO Y/O SECTOR:

GUATAPANAL, FRANCISCO JAVIER

2- UNIDAD EJECUTORA (Marque con una X)

a. Gobierno Local

b. Contratista

Razón Social AYUNTAMIENTO MONTE CRISTI

RNC ó Cédula: 408-00002-3

3- BREVE DESCRIPCIÓN DE LA OBRA (Marque con una X)

a. Reparación de aceras y contenes: X

b. Incluye demoliciones de tramos: X

c. Incluye badenes:


d. Otros:

CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES


4- LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Localización de cada inicio y fin, de cada uno de los tramos, y proceda a tabular las georreferencias.
Puede auxiliarse de Google Maps

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	INICIO		FINAL		LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE LA ACERA (m)	LONGITUD DE CONTENES (m)	TOTAL DE ACERAS (sumar ambos lados) (m2)	TOTAL DE CONTENES (sumar ambos lados) (m)
		LATITUD	LONGITUD	LATITUD	LONGITUD					
Tramo A	Guatemala	19.8557678	-71.6357174	19.8559657	-71.636651	-	-	67.8	-	67.8
Tramo B	Guatemala	19.856031	-71.636090	19.856140	-71.63683	-	-	55.6	-	55.6
Tramo C	Guatemala	19.855738	-71.63747	19.855700	-71.636684	-	-	66.7	-	66.7
Tramo D	Guatemala	19.855776	-71.636665	19.855977	-71.636007	-	-	74.9	-	74.9
Tramo E	Guatemala	19.855977	-71.636007	19.855377	-71.635854	-	-	69.4	-	69.4
Tramo F	Guatemala	19.85608	-71.635871	19.855413	-71.638734	-	-	71.5	-	71.5
Tramo G	Guatemala	19.855062	-71.636975	19.855764	-71.636526	-	-	81.3	-	81.3
Tramo H	Guatemala	19.855669	-71.636472	19.855385	-71.635871	-	-	25	-	25
Tramo I	Guatemala	19.855355	-71.635726	19.854738	-71.635597	-	-	73	-	73
Tramo J	Guatemala	19.855213	-71.635857	19.854757	-71.635697	-	-	98.1	-	98.1
Tramo K	Guatemala	19.855312	-71.635857	19.854757	-71.635672	-	-	94	-	94
Tramo L	Guatemala	19.855309	-71.635857	19.855067	-71.636677	-	-	97	-	97



TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	INICIO		FINAL		LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE LA ACERA (m)	LONGITUD DE CONTENES (m)	TOTAL DE ACERAS (sumar ambos lados) (m2)	TOTAL DE CONTENES (sumar ambos lados) (m)
		LATITUD	LONGITUD	LATITUD	LONGITUD					
Tramo M	Francisco Javier	19.855589	-71.641067	19.856751	-71.641247	-	-	125.7	-	125.7
Tramo N										
Tramo O										
Tramo P										
Tramo Q										
Tramo R										
Tramo S										
Tramo T										
Tramo U										
Tramo V										
Tramo W										
Tramo X										



≈ 1,100 ML

5- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Los contenes se ven muy bien
construidos.

6- FOTOGRAFÍAS DE LAS CALLES A INTERVENIR

Anexar imágenes de las obras.

Suministra los datos de este reporte el Supervisor,

NOMBRE COMPLETO:

Anthony Isidro Almonte Lopez.

CÉDULA:

094-0023263-4

CODIA:

43217

FECHA DE LA VISITA TÉCNICA:

29 de Junio del 2023.

Valida y aprueba los datos suministrados,

Leidy Almonte

Firma y sello

Junta Distrital ó Alcaldía Municipal

