



LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —

PROGRAMA DE APOYO A LOS GOBIERNOS LOCALES PARA OBRAS DE
INFRAESTRUCTURAS DE COMPETENCIAS MUNICIPALES

3ER COMPONENTE

REPORTES DE CIERRE DE OBRA (ACERAS Y CONTENES)

1- UBICACIÓN DEL PROYECTO

PROVINCIA: HERMANAS MIRABAL

MUNICIPIO: VILLA TAPIA

DISTRITO MUNICIPAL: N/A

BARRIO Y/O SECTOR:

ENTRANDO POR EL COLEGIO LA ALTAGRACIA

2- UNIDAD EJECUTORA (Marque con una X)

- a. Gobierno Local
- b. Contratista

Razón Social

YAMILSIS I. MARTINEZ T.

RNC ó Cédula:

4022265091-9

3- BREVE DESCRIPCIÓN DE LA OBRA (Marque con una X)

- a. Reparación de aceras y contenes:
- b. Incluye demoliciones de tramos: X
- c. Incluye badenes:
- d. Otros:

CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES


4- LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Localización de cada inicio y fin, de cada uno de los tramos, y proceda a tabular las georreferencias.
Puede auxiliarse de Google Maps

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	INICIO		FINAL		LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE LA ACERA (m)	LONGITUD DE CONTENES (m)	TOTAL DE ACERAS (sumar ambos lados) (m2)	TOTAL DE CONTENES (sumar ambos lados) (m)
		LATITUD	LONGITUD	LATITUD	LONGITUD					
Tramo A	S/N	350790	2134858	350903	2134956	220.00	0.65	220.00	273.00	420.00
Tramo B	S/N	350789	2134932	350723	2134956	72.00	0.65	72.00	90.35	139.00
Tramo C	S/N	350805	2134960	350744	2134983	65.00	0.65	65.00	84.50	130.00
Tramo D	S/N	350844	2134979	350853	2135001	23.00	0.65	23.00	29.90	46.00
Tramo E										
Tramo F										
Tramo G										
Tramo H										
Tramo I										
Tramo J										
Tramo K										
Tramo L										

477.75

735



TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	INICIO		FINAL		LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE LA ACERA (m)	LONGITUD DE CONTENES (m)	TOTAL DE ACERAS (sumar ambos lados) (m2)	TOTAL DE CONTENES (sumar ambos lados) (m)
		LATITUD	LONGITUD	LATITUD	LONGITUD					
Tramo M										
Tramo N										
Tramo O										
Tramo P										
Tramo Q										
Tramo R										
Tramo S										
Tramo T										
Tramo U										
Tramo V										
Tramo W										
Tramo X										

5- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se procedió a tomar un promedio en el ancho de la acera, por lo regular la ausencia en algunos casos.

6- FOTOGRAFÍAS DE LAS CALLES A INTERVENIR
Anexar imágenes de las obras.

Suministra los datos de este reporte el Supervisor,

NOMBRE COMPLETO:

Julio Leon Flores Sr.

CÉDULA:

0510014007-2

CODIA:

8831

FECHA DE LA VISITA TÉCNICA:

19/04/2023

Valida y aprueba los datos suministrados,



Firma y sello

Junta Distrital ó Alcaldía Municipal

