

PROGRAMA DE APOYO A LOS GOBIERNOS LOCALES PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS DE COMPETENCIAS MUNICIPALES

3ER COMPONENTE

REPORTES DE CIERRE DE OBRA (ACERAS Y CONTENES)

1- UBICACIÓN DEL PROYECTO

PROVINCIA: MONTE PLATA

MUNICIPIO: BAYAGUANA

DISTRITO MUNICIPAL:

BARRIO Y/O SECTOR:

LA TORMENTA

2- UNIDAD EJECUTORA (Marque con una X)

- a. Gobierno Local
- b. Contratista

Razón Social MARTIN E. SEVERINO

RNC ó Cédula: 402-2049988-9

3- BREVE DESCRIPCIÓN DE LA OBRA (Marque con una X)

- a. Reparación de aceras y contenes: X
- b. Incluye demoliciones de tramos: X
- c. Incluye badenes:
- d. Otros:

CONSTRUCCION DE CONTENES

4- LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Localización de cada inicio y fin, de cada uno de los tramos, y proceda a tabular las georreferencias. Puede auxiliarse de Google Maps

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	INICIO		FINAL		LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE LA ACERA (m)	LONGITUD DE CONTENES (m)	TOTAL DE ACERAS (sumar ambos lados) (m2)	TOTAL DE CONTENES (sumar ambos lados) (m)
		LATITUD	LONGITUD	LATITUD	LONGITUD					
Tramo A	Barrío La Tormenta	18.747552	69.640204	18.747807	69.640841	—	—	102.30	—	102.30
Tramo B	''	18.748274	69.640205	18.748228	69.639008	—	—	78.20	—	78.20
Tramo C	''	18.748277	69.639039	18.747659	69.638428	—	—	138.00	—	138.00
Tramo D	''	18.747659	69.638548	18.747238	69.639605	—	—	89.00	—	89.00
Tramo E	''	18.747447	69.638609	18.747517	69.640187	—	—	102.00	—	102.00
Tramo F										
Tramo G										
Tramo H										
Tramo I										
Tramo J										
Tramo K										
Tramo L										

Σ = 509.5

5- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

6- FOTOGRAFÍAS DE LAS CALLES A INTERVENIR

Anexar imágenes de las obras.

Suministra los datos de este reporte el Supervisor,

NOMBRE COMPLETO:

 César E. Henríquez

FIRMA:

 César Henríquez

CÉDULA:

 001-1022049-5

CODIA:

 21125

FECHA DE LA VISITA TÉCNICA:

 07/12/2023

Valida y aprueba los datos suministrados,

 Degrís S. Mejía

Firma y sello

Junta Distrital ó Alcaldía Municipal









