

**PROGRAMA DE APOYO A LOS GOBIERNOS LOCALES PARA OBRAS DE
INFRAESTRUCTURAS DE COMPETENCIAS MUNICIPALES**

INFORME PRELIMINAR DE OBRA (ACERAS Y CONTENES)

3ER COMPONENTE

1- UBICACIÓN DEL PROYECTO

PROVINCIA: Santo Domingo
MUNICIPIO: Santo Domingo Este
DISTRITO MUNICIPAL: San Luis
BARRIO Y/O SECTOR: San Isidro (Frente a la Fuerza Aerea)

Manuel A. Delgado Durán
Ingeniero Civil
Codia 21150
Santo Domingo Rep. Dom.

2- UNIDAD EJECUTORA (Marque con una X)


- a. Gobierno Local
b. Contratista

Razón Social: Instalaciones Batista Diaz y Asociados
RNC ó Cédula: 130-48804-5

3- BREVE DESCRIPCIÓN DE LA OBRA (Marque con una X)

- a. Reparación de aceras y contenes:
b. Incluye demoliciones de tramos:
c. Incluye badenes:
d. Otros:

Construcción de Acera nuevo



4- LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Localización de cada inicio y fin, de cada uno de los tramos, y proceda a tabular las georreferencias. Puede auxiliarse de Google Maps.

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	INICIO		FINAL		LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE LA ACERA (m)	LONGITUD DE CONTENES (m)	TOTAL, DE ACERAS (sumar ambos lados) (m2)	TOTAL, DE CONTENES (sumar ambos lados) (m)
		LATITUD	LONGITUD	LATITUD	LONGITUD					
Tramo A	C. Los Rieles	18.530143	-69.759461	18.530298	-69.755258	-	-	845.20	-	845.20
Tramo B	C. Juan Burgos De La Cruz	18.527940	-69.758909	18.529176	-69.757622	-	-	502.00	-	502.00
Tramo C	Calle sin identificar	18.527983	-69.758868	18.527980	-69.758792	-	-	18.10	-	18.10
Tramo D	C. Luis Matos	18.527755	-69.758132	18.528720	-69.758184	66.90	0.58	197.00	38.80	197.00
Tramo E	Calle sin identificar	18.528269	-69.758132	18.528277	-69.757727	19.60	0.50	108.70	9.80	108.70
Tramo F										
Tramo G										
Tramo H										
Tramo I										
Tramo J										
Tramo K										
Tramo L										




CONTRALORÍA GENERAL
 DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

REVISADO
 Auditoría Interna


Manuel A. Delgado Durán
 Ingeniero Civil
 Códia 31150
 Santo Domingo Rep. Dom.

Totales 48.60 m2 1,671.00m

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	INICIO		FINAL		LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE LA ACERA (m)	LONGITUD DE CONTENES (m)	TOTAL DE ACERAS (sumar ambos lados) (m2)	TOTAL DE CONTENES (sumar ambos lados) (m)
		LATITUD	LONGITUD	LATITUD	LONGITUD					
Tramo M										
Tramo N										
Tramo O										
Tramo P										
Tramo Q										
Tramo R										
Tramo S										
Tramo T										
Tramo U										
Tramo V										
Tramo W										
Tramo X										



TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	INICIO		FINAL		LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE LA ACERA (m)	LONGITUD DE CONTENES (m)	TOTAL, DE ACERAS (sumar ambos lados) (m2)	TOTAL, DE CONTENES (sumar ambos lados) (m)
		LATITUD	LONGITUD	LATITUD	LONGITUD					
Tramo A	Calle sin identificar	18.534197	-69.801278	18.533772	-69.800527	-	-	239.90	-	239.90
Tramo B	Calle sin identificar	18.533088	-69.800443	18.534126	-69.800525	19.70	0.95	226.70	18.72	226.70
Tramo C										
Tramo D										
Tramo E										
Tramo F										
Tramo G										
Tramo H										
Tramo I										
Tramo J										
Tramo K										
Tramo L										
Totales									18.72 m2	466.60 m



TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	INICIO		FINAL		LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE LA ACERA (m)	LONGITUD DE CONTENES (m)	TOTAL DE ACERAS (sumar ambos lados) (m2)	TOTAL DE CONTENES (sumar ambos lados) (m)
		LATITUD	LONGITUD	LATITUD	LONGITUD					
Tramo M										
Tramo N										
Tramo O										
Tramo P										
Tramo Q										
Tramo R										
Tramo S										
Tramo T										
Tramo U										
Tramo V										
Tramo W										
Tramo X										




CONTRALORÍA GENERAL
 DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

 REVISADO
 Auditoría Interna

Manuel A. Delgado Durán
 Ingeniero Civil
 Codia 31150
 Santo Domingo Rep. Dom.

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	INICIO		FINAL		LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE LA ACERA (m)	LONGITUD DE CONTENES (m)	TOTAL DE ACERAS (sumar ambos lados) (m2)	TOTAL DE CONTENES (sumar ambos lados) (m)
		LATITUD	LONGITUD	LATITUD	LONGITUD					
Tramo M										
Tramo N										
Tramo O										
Tramo P										
Tramo Q										
Tramo R										
Tramo S										
Tramo T										
Tramo U										
Tramo V										
Tramo W										
Tramo X										




CONTRALORÍA GENERAL
 DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

 EMISADO
 Auditoría Interna

Manuel A. Delgado Durán
 Ingeniero Civil
 Codia 31150
 Santo Domingo Rep. Dom.

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	INICIO		FINAL		LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE LA ACERA (m)	LONGITUD DE CONTENES (m)	TOTAL, DE ACERAS (sumar ambos lados) (m2)	TOTAL, DE CONTENES (sumar ambos lados) (m)
		LATITUD	LONGITUD	LATITUD	LONGITUD					
Tramo A	Carretera Mella	18.526816	-69.768781	18.526782	-69.768224	56.90	1.77	-	100.71	-
Tramo B										
Tramo C										
Tramo D										
Tramo E										
Tramo F										
Tramo G										
Tramo H										
Tramo I										
Tramo J										
Tramo K										
Tramo L										



Totales 100.71 m2 0.00 m



TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	INICIO		FINAL		LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE LA ACERA (m)	LONGITUD DE CONTENES (m)	TOTAL, DE ACERAS (sumar ambos lados) (m2)	TOTAL, DE CONTENES (sumar ambos lados) (m)
		LATITUD	LONGITUD	LATITUD	LONGITUD					
Tramo A	Calle no identificada	18.543495	-69.803567	18.543473	-69.803894	-	-	59.30	-	59.30
Tramo B	Calle Lirio Del Valle	18.543470	-69.803824	18.538758	-69.804651	-	-	1058.00	-	1058.00
Tramo C	Calle 5ta	18.538718	-69.804998	18.538674	-69.804357	-	-	120.80	-	120.80
Tramo D										
Tramo E										
Tramo F										
Tramo G										
Tramo H										
Tramo I										
Tramo J										
Tramo K										
Tramo L										

Totales - 1,238.10 m



REVISADO
Auditoría Interna



Manuel A. Delgado Durán
Ingeniero Civil
Codia 31150
Santo Domingo Rep. Dom.

5- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se superviso y cubico la construcción de contenes nuevos.
El constartista debe corregir al momento de confeccionar las aceras la reparación de los contenes rotos o maltratados.
Se sugiere la construcción de baden e imbornal para el tramo B de este informe.

6- FOTOGRAFÍAS DE LAS CALLES A INTERVENIR


Anexar imágenes de las obras.


Manuel A. Delgado Durán
Ingeniero Civil
Codia 31150
Santo Domingo Rep. Dom.

Suministra los datos de este reporte el Supervisor,

NOMBRE COMPLETO:	Manuel Delgado Duran
CÉDULA:	001-1812369-4
CODIA:	31150
FECHA DE LA VISITA TÉCNICA:	12/09/2023

Valida y aprueba los datos suministrados,


Firma y sello
Junta Distrital ó Alcaldía Municipal



MUNICIPAL SANTO DOMINGO
Municipio Santo Domingo
Prov. Santo Domingo
ALCALDE


CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA
4/9/24
SADU Auditoria Interna

IMÁGENES



Calle Lirio Del Valle



Calle 5ta



Calle 5ta




Calle 5ta

CONTRALORIA GENERAL
DE INTERIORES
DE LA REPUBLICA VENEZOLANA
AVISADO
Auditoria Interna

IMÁGENES




Carretera Mella



Carretera Mella



Carretera Mella




Carretera Mella

IMÁGENES




Calle no identificada



Calle no identificada



Calle Lirio Del Valle




Calle Lirio Del Valle

CONTRALORIA GENERAL
de la Republica
REVISADO
Unidad de Auditoria Interna

IMÁGENES



Calle no identificada 1



Calle no identificada 1



Calle no identificada 2




Calle no identificada 2

IMÁGENES



Calle no Identificada 2



Calle no Identificada 2



IMÁGENES



Calle no Identificada 1



C. Luis Matos



Calle no Identificada 1



C. Luis Matos

REVISADO
Auditoria Interna
CENTRALORIA GENERAL
de la Presidencia de la República


IMÁGENES



Calle Los Rieles



C. Juan Burgos De La Cruz




Calle Los Rieles



C. Juan Burgos De La Cruz

Detalle de ubicación y avance de trabajos realizados por contratista.





En la imagen se visualiza con una línea azul el progreso de Construcción de contenes, trabajados por el contratista en cuestión

Manuel A. Delgado Durán
Ingeniero Civil
Codia 31150
Santo Domingo Rep. Dom.



Detalle de ubicación y avance de trabajos realizados por contratista.



En la imagen se visualiza con una línea azul el progreso de Construcción de contenes, trabajados por el contratista en cuestión.