

**PROGRAMA DE APOYO A LOS GOBIERNOS LOCALES PARA OBRAS DE
INFRAESTRUCTURAS DE COMPETENCIAS MUNICIPALES**

3ER COMPONENTE

REPORTES DE CIERRE DE OBRA (ACERAS Y CONTENES)

1- UBICACIÓN DEL PROYECTO

PROVINCIA: AZUA
MUNICIPIO: LAS YAYAS DE VIAJAMA
DISTRITO MUNICIPAL: VILLARPANDO
BARRIO Y/O SECTOR:

BASTIDA

2- UNIDAD EJECUTORA (Marque con una X)

- a. Gobierno Local
b. Contratista

Razón Social	NOCA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SRL.
RNC ó Cédula:	430020869

3- BREVE DESCRIPCIÓN DE LA OBRA (Marque con una X)

- a. Reparación de aceras y contenes:
b. Incluye demoliciones de tramos:
c. Incluye badenes:
d. Otros:

CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES

4- LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Localización de cada inicio y fin, de cada uno de los tramos, y proceda a tabular las georreferencias. Puede auxiliarse de Google Maps

Calle Paniagua, sector Bastida



Nota. Estas es la única calle en la que se construyó Aceras y Contenes

4- LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Localización de cada inicio y fin, de cada uno de los tramos, y proceda a tabular las georreferencias. Puede auxiliarse de Google Maps.

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	INICIO		FINAL		LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE LA ACERA (m)	LONGITUD DE CONTENES (m)	TOTAL DE ACERAS (sumar ambos lados) (m2)	TOTAL DE CONTENES (sumar ambos lados) (m)
		LATITUD	LONGITUD	LATITUD	LONGITUD					
Tramo A	Calle Paniagua	18.642977	-71.028077	18.642862	-71.028033	458.48	0.89		916.96	
Tramo B										
Tramo C										
Tramo D										
Tramo E										
Tramo F										
Tramo G										
Tramo H										
Tramo I										
Tramo J										
Tramo K										
Tramo L										

5- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

según informaciones de la Alcaldesa y El Ingeniero contratista nos informaron que recibieron la mitad de los fondos por parte de La Liga Municipal Dominicana para la construcción de aceras y contenes, en vista de que ya se le había dicho que había unos fondos destinados para tales fines, decidieron iniciar esos trabajos con fondos propios hasta que se realizara el desembolso, construyeron la cantidad de contenes ya mencionados en la plantilla anterior y solo hace falta construir las aceras, en ese momento hacían falta aproximadamente un 25% de las aceras para culminar dichos trabajos en ese sector. La Alcaldesa nos suministra esas informaciones para que la institución le reconozca la parte que excede al presupuesto aprobado. La próxima supervisión será para confirmar la terminación de las aceras restantes.

Recomendamos que las aceras y los contenes tengan mejor terminación con el violinado.

6- FOTOGRAFÍAS DE LAS CALLES A INTERVENIR

Anexar imágenes de las obras.

Suministra los datos de este reporte el Supervisor,

NOMBRE COMPLETO:

CARLOS MODESTO NAVARRO INOA

CÉDULA:

001-1643975-3

CODIA:

34554

FECHA DE LA VISITA TÉCNICA:

15/04/2023



Valida y aprueba los datos suministrados,

Carlota Bossa

Firma y sello

Junta Distrital ó Alcaldía Municipal

