



PROGRAMA DE APOYO A LOS GOBIERNOS LOCALES PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS DE COMPETENCIAS MUNICIPALES

REPORTES DE AVANCE DE OBRA (ACERAS Y CONTENES)

3ER COMPONENTE

1- UBICACIÓN DEL PROYECTO

PROVINCIA: Santo Domingo

MUNICIPIO: Santo Domingo

DISTRITO MUNICIPAL: Pedro Brand

BARRIO Y/O SECTOR: Los Cocos

Manuel A. Delgado Durán
Ingeniero Civil
Codia 31150
Santo Domingo Rep. Dom.

2- UNIDAD EJECUTORA (Marque con una X)

- a. Gobierno Local ☐
- b. Contratista ☒

Razón Social Inversiones CODECO

RNC ó Cédula: 1-13-091729-9

3- BREVE DESCRIPCIÓN DE LA OBRA (Marque con una X)

- a. Reparación de aceras y contenes: ☒
- b. Incluye demoliciones de tramos: ☐
- c. Incluye badenes: ☐

d. Otros: Construcción de contenes nuevos

4- LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Localización de cada inicio y fin, de cada uno de los tramos, y proceda a tabular las georreferencias. Puede auxiliarse de Google Maps.

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	INICIO		FINAL		LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE LA ACERA (m)	LONGITUD DE CONTENES (m)	TOTAL, DE ACERAS (sumar ambos lados) (m2)	TOTAL, DE CONTENES (sumar ambos lados) (m)
		LATITUD	LONGITUD	LATITUD	LONGITUD					
Tramo A	C/Las Acacias	18.560972	-70.070979	18.560396	-70.071301	-	-	135.30	-	135.30
Tramo B	C/Las Acacias	18.559099	-70.072468	18.558860	-70.072555	-	-	26.40	-	26.40
Tramo C	C/Dña Emma C/Mercedes	18.559144	-70.072490	18.559423	-70.073276	-	-	157.20	-	157.20
Tramo D	C/Sin identificar	18.559243	-70.072739	18.559288	-70.072710	-	-	22.70	-	22.70
Tramo E	C/Fernando Valera	18.558854	-70.072552	18.559166	-70.073374	-	-	171.30	-	171.30
Tramo F										
Tramo G										
Tramo H										
Tramo I										
Tramo J										
Tramo K										
Tramo L										

Totales

512.90 m

Manuel A. Delgado Durán
Ingeniero Civil
Codia 31150
Santo Domingo Rep. Dom.



TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	INICIO		FINAL		LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE LA ACERA (m)	LONGITUD DE CONTENES (m)	TOTAL, DE ACERAS (sumar ambos lados) (m2)	TOTAL, DE CONTENES (sumar ambos lados) (m)
		LATITUD	LONGITUD	LATITUD	LONGITUD					
Tramo A	C. Respaldo 13	18.567498	-70.107011	18.569909	-70.107868	-	-	590.30	-	590.30
Tramo B	Calle no identificada	18.568288	-70.107437	18.567800	-70.107529	-	-	94.70	-	94.70
Tramo C	C. Doctor Velásquez	18.569828	-70.108409	18.570156	-70.107941	-	-	120.60	-	120.60
Tramo D	Calle 3	18.569189	-70.105500	18.570075	-70.107947	-	-	488.20	-	488.20
Tramo E	Calle El Carmen	18.571274	-70.106177	18.572184	-70.107011	-	-	290.50	-	290.50
Tramo F										
Tramo G										
Tramo H										
Tramo I										
Tramo J										
Tramo K										
Tramo L										

Totales - 1,584.30 m

Manuel A. Delgado L.
Ingeniero Civil
Codia 31150
Santo Domingo Rep. Dom.

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	INICIO		FINAL		LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE LA ACERA (m)	LONGITUD DE CONTENES (m)	TOTAL, DE ACERAS (sumar ambos lados) (m2)	TOTAL, DE CONTENES (sumar ambos lados) (m)
		LATITUD	LONGITUD	LATITUD	LONGITUD					
Tramo A	Calle 1ra	18.572584	-70.098927	18.576600	-70.097937	-	-	818.70	-	818.70
Tramo B	Calle 2da	18.577308	-70.099200	18.576693	-70.097485	-	-	347.30	-	347.30
Tramo C										
Tramo D										
Tramo E										
Tramo F										
Tramo G										
Tramo H										
Tramo I										
Tramo J										
Tramo K										
Tramo L										



Totales - 1,166.00 m

Manuel A. Delgado Durán
Ingeniero Civil
Codia 31150
Santo Domingo Rep. Dom.

5- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Al supervisar dichos contenes nos damos cuenta de que por motivo del proceso constructivo utilizado hay algunos tramos maltratados y destruidos por uso de equipos pesados en la ejecución de relleno y nivelado de calles luego de contruidos dichos contenes. Estos deben de repararse para la inspección final de cierre.

También el contratista debe corregir la terminación de los contenes que no tuvieron dicha terminación en su proceso.

6- FOTOGRAFÍAS DE LAS CALLES A INTERVENIR

Anexar imágenes de las obras.



Suministra los datos de este reporte el Supervisor,

NOMBRE COMPLETO:	Manuel Delgado Duran
CÉDULA:	001-1812369-4
CODIA:	31150
FECHA DE LA VISITA TÉCNICA:	04/10/2023

Valida y aprueba los datos suministrados,



Firma y sello

Junta Distrital ó Alcaldía Municipal

IMÁGENES



Calle Respaldo 13



Calle no identificada



Calle 3



Calle Respaldo 13



Calle Doctor Velásquez



Calle El Carmen



Calle Doctor Velásquez

IMÁGENES



Calle Doña Emma



Calle Doña Emma



Calle Mercedes



Calle No identificada



Calle Mercedes



Calle Mercedes



Calle Las Acacias



Calle Fernando Valera

IMÁGENES




Calle Principal



Calle Principal




Calle no identificada



Calle no identificada


Detalle de ubicación y avance de trabajos realizados por contratista.



En la imagen se visualiza con una línea azul el progreso de Construcción de contenes y aceras, trabajados por el contratista en cuestión, trabajando ambos lados de la calle.

Manuel A. Delgado
Ingeniero Civil
Código 2018
Santa Domingo, R.D.

Detalle de ubicación y avance de trabajos realizados por contratista.



En la imagen se visualiza con una línea azul el progreso de Construcción de contenes y aceras, trabajados por el contratista en cuestión, trabajando ambos lados de la calle.

Manuel A. Delgado Durán
Ingeniero Civil
Códia 31150
Santo Domingo Rep. Dom.

Detalle de ubicación y avance de trabajos realizados por contratista.

Manuel A. Delgado Durán
Ingeniero Civil
Codia 31150
Santo Domingo Rep. Dom.



En la imagen se visualiza con una línea azul el progreso de Construcción de contenes y aceras, trabajados por el contratista en cuestión, trabajando ambos lados de la calle.