



**LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —**

Santo Domingo, D.N.
29 de noviembre de 2023


Al: Ingeniero
Valentín Santos García
Subsecretario Apoyo Municipal de Obras Públicas, Planeamiento y
Ordenamiento Territorial
Su Despacho-

Vía: Ingeniero
Nelson D. Peña Luna
Director Asesoría Construcciones Municipales
Su Despacho

Asunto: **Remisión de informe de avance de ejecución de obra de la readecuación de un Cementerio en el D.M. Cañongo**

Tengo a bien dirigirme a usted con atención al informe presentado por el supervisor asignado a la readecuación de un cementerio en el distrito municipal, Luego de haber revisado cada detalle del mismo validamos que esta se encuentra en un avance del 55 % aproximadamente.

Para su conocimiento y fines de lugar,


Stephany Castro de la Cruz
Ingeniera Civil

Dirección Asesoría Construcciones Municipales



Jueves, 19 de octubre de 2023

INFORME DE OBRA

1. LOCALIZACIÓN

Provincia Dajabón
Municipio Dajabón
Distrito Municipal Cañongo
Barrio y/o sector N/A

2. PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DEL MURO LINDERO DEL CEMENTERIO DEL DISTRITO DE CAÑONGO

3. UBICACIÓN GEOGRÁFICA



LATITUD

19.619178

LONGITUD

-71.697371



4. ALCANCE DEL PROYECTO


En El Siguiete Proyecto Se Pretende Construir de 335 mtl de longitud de muros de block de 6" Bajo Nivel de Piso 3 Líneas de block y 8 líneas de block sobre el nivel del piso eso es en el lateral izquierdo, derecho y de fondo y la Zapata Muro de block 6 (0.45x.25) con 3 Ø 3/8, cangrejos Ø 3/8 @ 0.25 . También 84 columnas separada a 4mt de distancia de una a otra y detalles de (0.20*0.20) mts 4 Ø 3/8" est Ø 3/8 @ 0.50 la mitad y la otra mitad es de (0.30*0.30) mts 8 Ø 3/4, est Ø 3/8 @ 0.10. también incluye vigas de amarre en la parte superior del muro con detalles (0.15x0.20) con 4 Ø 3/8", est Ø 3/8" @ 0.15. luego se pretende empañetar y pintar. Eso incluye también Puerta con perfilera de 3"x 11/2", 4x2,40 y Lámpara de proyección led de 150 watt tipo cobra Incluye: Columna de hormigón 30x30; Tubo metálico 4x4 de 20', placa y tornillos, salida eléctrica.

5. CONDICIONES DEL TERRENO


Cañongo es un distrito de Dajabón y se sitúa en el borde noroeste del País. El terreno donde se está localizado el cementerio, se encuentra en un nivel o elevación muy similar al nivel de la calle principal. (Carretera Copey, Dajabón)



6. EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS



CONTRALORIA
22-EVE 2024
Unidad Ejecutiva de Planeación y Evaluación



CONTRALORIA
23 ENE 2024
Unidad Ejecutiva de Contratación




CONTRALORIA
22 ENE 2024
Unidad Ejecutiva de Planeación

7. OBSERVACIONES

La obra se encuentra en un 55% del presupuesto y están esperando el segundo avance para seguir continuando.

8. SUMINISTRADO Y VALIDADO POR:



ANTHONY ISIDRO ALMONTE LÓPEZ
Codia: 43217
Cedula: 094-0023263-4
SUPERVISOR



DOMINGO ANTONIO MOREL BONIFACIO
ALCALDE

