



LIGA MUNICIPAL
- DOMINICANA -

Santo Domingo, D.N.
10 de noviembre de 2023

Al: Ingeniero
Valentín Santos García
Subsecretario Apoyo Municipal de Obras Públicas, Planeamiento y
Ordenamiento Territorial
Su Despacho-

Vía: Ingeniero
Nelson D. Peña Luna
Director Asesoría Construcciones Municipales
Su Despacho

Asunto: **Remisión de informe de avance de ejecución de obra de la Construcción de una funeraria en el D.M. La Cuesta.**

Tengo a bien dirigirme a usted con atención al informe presentado por el supervisor asignado a la construcción de una funeraria en el distrito municipal La Cuesta, Luego de haber revisado cada detalle del mismo validamos que esta se encuentra en un avance del 51.76 % aproximadamente.

Para su conocimiento y fines de lugar,


Stephany Castro de la Cruz
Ingeniera Civil

Dirección Asesoría Construcciones Municipales

VIERNES 27 DE OCTUBRE DE 2023

INFORME DE OBRA

1. LOCALIZACIÓN

Provincia Santiago de los caballeros.
Municipio San José de las Matas .
Distrito Municipal La Cuesta.
Barrio y/o sector Lomas de los Palos, Las Auyamas.

2. PROYECTO

Construcción Funeraria Loma Quemada.

3. UBICACIÓN GEOGRÁFICA



19.390221 N
LATITUD



70.837089 W
LONGITUD

4. ALCANCE DEL PROYECTO

En el siguiente proyecto se está llevando a cabo la construcción de una funeraria con una (1) capilla, una (1) sala estar, tres (3) baños, un (1) deposito, una (1) cocina, 1 oficina, acceso de ambulancia, un (1) garaje y un área de preparación.

Este proyecto tiene 220 m2 de construcción aproximadamente.


5. CONDICIONES DEL TERRENO

Terreno irregular, el mismo se encontraba inclinado por lo que se realizó un corte para luego colocar material y rellenar toda el área bajo nivel de piso, logrando de esta forma la nivelación del mismo.

6. INFORME DE AVANCE

El avance de dicha obra tiene un porcentaje de un 51.76%.


7. EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS (FUNERARIA, LAS AUYAMAS)



EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS PROCESO CONSTRUCTIVO



EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS PROCESO CONSTRUCTIVO



8. OBSERVACIONES

En el proyecto se realizó una pequeña modificación debido al solar, todos los muros inclinados en la parte de atrás que se pueden visualizar en la planta se realizaron a 90°, por lo que dicha construcción quedará más grande.

9. SUMINISTRADO Y VALIDADO POR:



ING. YABERLIN VENTURA TORIBIO

Codia: 40742

Cedula: 094-0024487-8

SUPERVISOR



EDDY TOMAS RIVAS CABALLERO

ALCALDE

