



LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —

PROGRAMA DE APOYO A LOS GOBIERNOS LOCALES PARA OBRAS DE
INFRAESTRUCTURAS DE COMPETENCIAS MUNICIPALES

3ER COMPONENTE

REPORTES DE CIERRE DE OBRA (ACERAS Y CONTENES)

1- UBICACIÓN DEL PROYECTO

PROVINCIA: SAN JUAN

MUNICIPIO:

DISTRITO MUNICIPAL: HATO DEL PADRE

BARRIO Y/O SECTOR:

CASCO URBANO,SECTOR LOS RIOS, BARRIO LAS FLORES LOSMINAS,EL LICEO,EL
CEMENTERIO Y MAGUAYAL

2- UNIDAD EJECUTORA (Marque con una X)

- a. Gobierno Local
- b. Contratista

Razón Social EDINSON ARIEL PANIAGUA M.

RNC ó Cédula: 012-0098364-9

3- BREVE DESCRIPCIÓN DE LA OBRA (Marque con una X)

- a. Reparación de aceras y contenes: X
- b. Incluye demoliciones de tramos: X
- c. Incluye badenes:
- d. Otros:

CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES

4- LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Localización de cada inicio y fin, de cada uno de los tramos, y proceda a tabular las georreferencias.
Puede auxiliarse de Google Maps

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	INICIO		FINAL		LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE LA ACERA (m)	LONGITUD DE CONTENES (m)	TOTAL DE ACERAS (sumar ambos lados) (m ²)	TOTAL DE CONTENES (sumar ambos lados) (m)
		LATITUD	LONGITUD	LATITUD	LONGITUD					
Tramo A	Calle del ayuntamiento Suiza	18.851974	71.243718	18.855022	71.264221			49.00		98.00
Tramo B	Cont. Calle Ayuntamiento Suiza	18.855022	71.264221	18.855224	71.264114			32.00		64.00
Tramo C	Calle Doña Teresa	18.862772	71.256029	18.863363	71.256409			53.00		106.00
Tramo D	Calle los Flores	18.860731	71.256180	18.861441	71.256676			75.80		151.60
Tramo E	Cont. Calle los Flores	18.861441	71.256676	18.860434	71.256866			121.70		243.40
Tramo F	Calle Teocota	18.852494	71.262054	18.851521	71.262215			62.00		124.00
Tramo G	Calle el Lirio	18.851061	71.260696	18.851316	71.261559			44.10		44.10
Tramo H	Cont. Calle el Lirio	18.851316	71.261559	18.851246	71.262665	126.40	1.00	126.4	252.80	252.80
Tramo I	Calle Segunda	18.851246	71.262665	18.850249	71.262810	28.40	1.00	38.00	28.40	76.00
Tramo J	Calle el Cementerio	18.848370	71.261711	18.848509	71.262329			61.75		122.30
Tramo K	Calle Principal	18.826532	71.318153	18.827353	71.318918	92.00	0.85	92.00	156.40	184.00
Tramo L										

$\Sigma = 437.6 \quad \Sigma = 1,466.2$

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	INICIO		FINAL		LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE LA ACERA (m)	LONGITUD DE CONTENES (m)	TOTAL DE ACERAS (sumar ambos lados) (m2)	TOTAL DE CONTENES (sumar ambos lados) (m)
		LATITUD	LONGITUD	LATITUD	LONGITUD					
Tramo M										
Tramo N										
Tramo O										
Tramo P										
Tramo Q										
Tramo R										
Tramo S										
Tramo T										
Tramo U										
Tramo V										
Tramo W										
Tramo X										

5- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Que se mantenga el cuidado de parte de los comunitarios y a la vez los controles de calidad.

6- FOTOGRAFÍAS DE LAS CALLES A INTERVENIR

Anexar imágenes de las obras.

Suministra los datos de este reporte al Supervisor,

NOMBRE COMPLETO:

Yonatan Talavera Medina

CÉDULA:

066-0022819-8


CODIA:

32038

FECHA DE LA VISITA TÉCNICA:

07/06/2023

Valida y aprueba los datos suministrados,



Firma y sello

Junta Distrital ó Alcaldía Municipal

ANEXO FOTOS ACERAS Y CONTENES HATO DEL PADRE

