

**PROGRAMA DE APOYO A LOS GOBIERNOS LOCALES PARA OBRAS DE
INFRAESTRUCTURAS DE COMPETENCIAS MUNICIPALES**

REPORTES DE AVANCE DE OBRA (ACERAS Y CONTENES)

3ER COMPONENTE

1- UBICACIÓN DEL PROYECTO

PROVINCIA:

Monsenor Nouel

MUNICIPIO:

Bonao

DISTRITO MUNICIPAL:

Jayaco

BARRIO Y/O SECTOR:

Puerto Rico / Malaguan

2- UNIDAD EJECUTORA (Marque con una X)

a. Gobierno Local

b. Contratista

Razón Social

Kenedys Rodriguez P.

RNC ó Cédula:

048-00718194

3- BREVE DESCRIPCIÓN DE LA OBRA (Marque con una X)

a. Reparación de aceras y contenes:

b. Incluye demoliciones de tramos:

c. Incluye badenes:

d. Otros:

construcción de 1,214.69 m² de aceras

4- LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Localización de cada inicio y fin, de cada uno de los tramos, y proceda a tabular las georreferencias.
Puede auxiliarse de Google Maps.



TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	INICIO		FINAL		LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE LA ACERA (m)	LONGITUD DE CONTENES (m)	TOTAL DE ACERAS (sumar ambos lados) (m ²)	TOTAL DE CONTENES (sumar ambos lados) (m)
		LATITUD	LONGITUD	LATITUD	LONGITUD					
Tramo A	Lado derecho C/ principal	19.018200	70.430328	19.015390	70.429321	381.1	0.93		354.33	
Tramo B	C/ principal / L. Izq.	19.018154	70.430435	19.015659	70.429878	296.9	1.02		302.84	
Tramo C	C/ principal	19.015612	70.429817	19.01539	70.429321	7.00	1.03		7.21	
Tramo D	C/ principal / L.I	19.01539	70.429321	19.013832	70.427851	9.4	0.99		9.31	
Tramo E	C/ principal / L.D	19.014074	70.427485	19.012314	70.427612	201.7	1.03		207.75	
Tramo F	C/ principal / L.I	19.013832	70.427551	19.013006	70.427689	99.7	0.76		75.77	
Tramo G	C/ principal / L.Izq.	19.012737	70.427734	19.012169	70.427650	65.6	0.87		57.07	
Tramo H	C/ principal / L.derecha	19.012079	70.427597	19.011736	70.427505	46.5	1.00		46.5	
Tramo I	C/ principal / L.derecha	19.011217	70.427513	19.011211	70.427388	23.2	0.85		19.72	
Tramo J	C/ principal / L.Izq.	19.010597	70.426201	19.010267	70.425255	108.00	1.13		122.04	
Tramo K	C/ principal / L.Izq.	19.010126	70.424927	19.009054	70.424896	11.8	1.03		12.15	
Tramo L										

Σ = 1,214.69



5- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Bm. de Jayaco realizo todos los trabajos de aceras en la primera partida realizada en los centros.

6- FOTOGRAFÍAS DE LAS CALLES A INTERVENIR

Anexar imágenes de las obras.

Suministra los datos de este reporte el Supervisor,

NOMBRE COMPLETO:

Julio Cesar Muñoz O.

FIRMA:

J. C. Muñoz

CÉDULA:

056-0148422-2

CODIA:

25464

FECHA DE LA VISITA TÉCNICA:

31/8/23

Valida y aprueba los datos suministrados,

[Handwritten signature]

Firma y sello

Junta Distrital ó Alcaldía Municipal





