

**PROGRAMA DE APOYO A LOS GOBIERNOS LOCALES PARA OBRAS DE
INFRAESTRUCTURAS DE COMPETENCIAS MUNICIPALES**

3ER COMPONENTE

REPORTES DE AVANCE DE OBRA (ACERAS Y CONTENES)

1- UBICACIÓN DEL PROYECTO

PROVINCIA: SAN JOSE DE OCOA

MUNICIPIO: SAN JOSE DE OCOA

DISTRITO MUNICIPAL: _____

BARRIO Y/O SECTOR: _____

ARROYO PALMA, ENTRE LICEO Y APTOS. CALLES NO TIENEN NOMBRE

2- UNIDAD EJECUTORA (Marque con una X)

- a. Gobierno Local
- b. Contratista

Razón Social **RAMON FRANCO**

RNC ó Cédula: **013-0029453-3**

3- BREVE DESCRIPCIÓN DE LA OBRA (Marque con una X)

- a. Reparación de aceras y contenes:
- b. Incluye demoliciones de tramos:
- c. Incluye badenes:
- d. Otros: **X**

CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES

4- LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Localización de cada inicio y fin, de cada uno de los tramos, y proceda a tabular las georreferencias.
Puede auxiliarse de Google Maps

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	INICIO		FINAL		LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE LA ACERA (m)	LONGITUD DE CONTENES (m)	TOTAL DE ACERAS (sumar ambos lados) (m2)	TOTAL DE CONTENES (sumar ambos lados) (m)
		LATITUD	LONGITUD	LATITUD	LONGITUD					
① Tramo A	Alcornoque Nuñez de Cáceres	18.53358	-70.51417	18.53219	-70.51409	172.10	1.00	172.1	172.10	172.10
② Tramo B		18.53353	-70.51412	18.53261	-70.51419	108.3	1.00	108.30	108.30	108.30
③ Tramo C		18.53261	-70.51419	18.53241	-70.51406	25.9	0.80	25.90	20.72	25.90
④ Tramo D		18.53241	-70.51406	18.53222	-70.51384	34.2	1.00	34.20	34.20	34.20
Tramo E								total	335.32 m ²	340.50 ML
Tramo F										
Tramo G										
Tramo H										
Tramo I										
Tramo J										
Tramo K										
Tramo L										

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	INICIO		FINAL		LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE LA ACERA (m)	LONGITUD DE CONTENES (m)	TOTAL DE ACERAS (sumar ambos lados) (m2)	TOTAL DE CONTENES (sumar ambos lados) (m)
		LATITUD	LONGITUD	LATITUD	LONGITUD					
Tramo M										
Tramo N										
Tramo O										
Tramo P										
Tramo Q										
Tramo R										
Tramo S										
Tramo T										
Tramo U										
Tramo V										
Tramo W										
Tramo X										

5- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

- Radio de Giro tramo D tomar en cuenta terminación
- mejorar terminación en juntas y Biolines de Aceras
- mejorar limpieza en Aceras y contenes
- Condición de presupuesto Asignado (AVANCE)

6- FOTOGRAFÍAS DE LAS CALLES A INTERVENIR

Anexar imágenes de las obras.

Suministra los datos de este reporte el Supervisor,

NOMBRE COMPLETO:

Alis yos / mecedas

CÉDULA:

402-2112386-8

CODIA:

35877

FECHA DE LA VISITA TÉCNICA:

16/03/2023


Valida y aprueba los datos suministrados,



Dr. Ismael Paredes

Firma y sello

Junta Distrital ó Alcaldía Municipal



PROVINCIA DE SAN JOSE DE OCOA (MUNICIPIO CABECERA)

Capa sin título



INICIO A



TRAMO A



FINAL A



INICIO B



TRAMO B



FINAL B- INICIO C



TRAMO C



INICIO FINAL C - INICIO D



TRAMO D



FINAL D

LEVANTAMIENTOS, DE
ACERAS Y CONTENES



CONDICIONES QUE SE DIERON POR EL LUGAR

