

**PROGRAMA DE APOYO A LOS GOBIERNOS LOCALES PARA OBRAS DE  
INFRAESTRUCTURAS DE COMPETENCIAS MUNICIPALES**

3ER COMPONENTE

**REPORTES DE CIERRE DE OBRA (ACERAS Y CONTENES)**

**1- UBICACIÓN DEL PROYECTO**

PROVINCIA: AZUA  
MUNICIPIO: LAS YAYAS DE VIAJAMA  
DISTRITO MUNICIPAL:  
BARRIO Y/O SECTOR:  
LA CEIBA

**2- UNIDAD EJECUTORA ( Marque con una X)**

- a. Gobierno Local   
b. Contratista

Razón Social: ING. WILKIN BELTRE DE OLEO  
RNC ó 430036897  
Cédula:

**3- BREVE DESCRIPCIÓN DE LA OBRA ( Marque con una X)**

- a. Reparación de aceras y contenes:  
b. Incluye demoliciones de tramos:  
c. Incluye badenes:  
d. Otros:

CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES

**4- LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO**

Localización de cada inicio y fin, de cada uno de los tramos, y proceda a tabular las georreferencias. Puede auxiliarse de Google Maps



| TRAMOS  | NOMBRE DE LA CALLE | INICIO    |            | FINAL     |            | LONGITUD DE ACERAS (m) | ANCHO DE LA ACERA (m) | LONGITUD DE CONTENES (m) | TOTAL DE CONTENES (sumar ambos lados) (m) | TOTAL DE ACERAS (sumar ambos lados) (m2) |
|---------|--------------------|-----------|------------|-----------|------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|---|--|
|         |                    | LATITUD   | LONGITUD   | LATITUD   | LONGITUD   |                        |                       |                          |   |  |
| Tramo A | Calle El Cerro     | 18.609697 | -70.933518 | 18.609333 | -70.933505 | 15                     | 0.55                  | 45.9                     | 91.8                                      | 30                                       |
| Tramo B | Calle Sánchez      | 18.609880 | -70.932383 | 18.609707 | -70.933505 | 132.95                 | 1.00                  | 132.95                   | 265.9                                     | 265.9                                    |
| Tramo C | Calle Nelia        | 18.609722 | -70.933290 | 18.609315 | -70.933800 | 22.75                  | 0.84                  | 22.75                    | 45.5                                      | 45.5                                     |
| Tramo D |                    |           |            |           |            |                        |                       |                          |   |  |
| Tramo E |                    |           |            |           |            |                        |                       |                          |   |  |
| Tramo F |                    |           |            |           |            |                        |                       |                          |   |  |
| Tramo G |                    |           |            |           |            |                        |                       |                          |   |  |
| Tramo H |                    |           |            |           |            |                        |                       |                          |   |  |
| Tramo I |                    |           |            |           |            |                        |                       |                          |   |  |
| Tramo J |                    |           |            |           |            |                        |                       |                          |   |  |
| Tramo K |                    |           |            |           |            |                        |                       |                          |   |  |
| Tramo L |                    |           |            |           |            |                        |                       |                          |   |  |

$\Sigma = 201.6$   $\Sigma = 341.4$

## 5- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Entre las calles Sanchez y la calle El Cerro se construyó un badén con un area aproximada de 2.70m de largo y 1.82m de ancho,tambien se completaron unos paños de encaches de piedras En los bordes de las aceras en forma de taludes,con una longitud aproximada de 55ml y una Altura de aproximadamente 1.00m. tambien se construyo una pequeña rampa en acera de aproximadamente 3.00ml y un ancho promedio de 1.00m


## 6- FOTOGRAFÍAS DE LAS CALLES A INTERVENIR

Anexar imágenes de las obras.

*Suministra los datos de este reporte el Supervisor,*

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| NOMBRE COMPLETO:            | CARLOS MODESTO NAVARRO INOA |
| CÉDULA:                     | 001-1643975-3               |
| CODIA:                      | 34554                       |
| FECHA DE LA VISITA TÉCNICA: | 16/03/2024                  |


*Valida y aprueba los datos suministrados,*



Firma y sello  
Junta Distrital ó Alcaldía Municipal







Calle Sanchez













Calle El Cerro













Calle Nelia















