PROGRAMA DE APOYO A LOS GOBIERNOS LOCALES PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS DE COMPETENCIAS MUNICIPALES

3ER COMPONENTE

REPORTES DE CIERRE DE OBRA (ACERAS Y CONTENES)

1- UBICACIÓN DEL PRO	OYECTO	
PROVINCIA:	LA ROMANA	
MUNICIPIO:	GUAYMATE	-
DISTRITO MUNICIPAL:	-	
BARRIO Y/O SECTOR:		-
0	OVINCIA: LA ROMANA NICIPIO: GUAYMATE STRITO MUNICIPAL: GUAYMATE RRIO Y/O SECTOR: LOS BARRETA UNIDAD EJECUTORA (Marque con una X) Gobierno Local Contratista Razón Social RNC ó Cédula: NG.EDUARDO D. RNC ó Cédula: 026-0116218-9 BREVE DESCRIPCIÓN DE LA OBRA (Marque con una X) Reparación de aceras y contenes: Incluye demoliciones de tramos: Incluye badenes:	
2- UNIDAD EJECUTOR		
		CONTRALORIA ENE Z
		38
3- BREVE DESCRIPCIÓ		
c. Incluye badenes: d. Otros:		
Later Williams	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	


4- LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Localización de cada inicio y fin, co cada uno de los tramos, y proceda a tabular las georreferencias. Puede auxiliarse de Google Maps


TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	INICIO		FINAL		LONGITUD	ANCHO DE LA	LONGITUD	TOTAL DE ACERAS	TOTAL DE
		LATITUD	LONGITUD	LATITUD	LONGITUD	DE ACERAS (m)	ACERA (m)	CONTENES (m)	(sumar ambos lados) (m2)	CONTENES (sumar ambos lados) (m)
Tramo A	calle 3ª	18,5927153	-68,988,8399	18,590,540	-68,9884587	150,00	2,00	150.00	300.00	300.2)
Tramo B	5/2	18.5896897								244,00
Tramo C	SN	l v in the in			-689878720				140.00	175,00
Tramo D	SIN								23.00	23.00
Tramo E		1						01		
Tramo F										
Tramo G										
Tramo H										
Tramo I										
Tramo J									W 17	
Tramo K					· manning —				in in	
Tramo L			CONT	RALORÍA						_ 1


5=707 WZ 3=742 ML 2 3 ENE 2004





2 3 ENE ZO





Turquinos

6- FOTOGRAFÍAS DE LAS CALLES A INTERVENIR

Anexar imágenes de las obras.

Suministra los datos de este reporte el Supervisor,

NOMBRE COMPLETO:

CÉDULA:

CODIA:

FECHA DE LA VISITA TÉCNICA:

Valida y aprueba los datos suministrados,

Firma y sello

001-1022649-5

lunta Distritat o Alcaldía Municipal