

**PROGRAMA DE APOYO A LOS GOBIERNOS LOCALES PARA OBRAS DE  
INFRAESTRUCTURAS DE COMPETENCIAS MUNICIPALES**

3ER COMPONENTE

**REPORTES DE CIERRE DE OBRA (ACERAS Y CONTENES)**

**1- UBICACIÓN DEL PROYECTO**

PROVINCIA: VALVERDE  
MUNICIPIO: ESPERANZA  
DISTRITO MUNICIPAL: PARADERO  
BARRIO Y/O SECTOR:

EL AGUACATE

**2- UNIDAD EJECUTORA ( Marque con una X)**

- a. Gobierno Local   
b. Contratista

Razón Social: JUNTA DISTRITAL DE PARADERO  
RNC ó Cédula: 430076112

**3- BREVE DESCRIPCIÓN DE LA OBRA ( Marque con una X)**

- a. Reparación de aceras y contenes:  
b. Incluye demoliciones de tramos:  
c. Incluye badenes:  
d. Otros:

CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES




**4- LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO**

Localización de cada inicio y fin, de cada uno de los tramos, y proceda a tabular las georreferencias. Puede auxiliarse de Google Maps

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	INICIO		FINAL		LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE LA ACERA (m)	LONGITUD DE CONTENES (m)	TOTAL DE ACERAS (sumar ambos lados) (m2)	TOTAL DE CONTENES (sumar ambos lados) (m)
		LATITUD	LONGITUD	LATITUD	LONGITUD					
Tramo A	El Aguacate	19.6386935	-70.896658	19.637998	-70.896853	189.3	1	199	189.3	199
Tramo B										
Tramo C										
Tramo D										
Tramo E										
Tramo F										
Tramo G										
Tramo H										
Tramo I										
Tramo J										
Tramo K										
Tramo L										

Unidad Ejecutiva  
 REVISADO  
**16 ENI 023**  
 CONTRATORIA  
 Oficina Interna



TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	INICIO		FINAL		LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE LA ACERA (m)	LONGITUD DE CONTENES (m)	TOTAL DE ACERAS (sumar ambos lados) (m2)	TOTAL DE CONTENES (sumar ambos lados) (m)
		LATITUD	LONGITUD	LATITUD	LONGITUD					
Tramo M										
Tramo N										
Tramo O										
Tramo P										
Tramo Q										
Tramo R										
Tramo S										
Tramo T										
Tramo U										
Tramo V										
Tramo W										
Tramo X										

Unidad de Planeación  
 Contraloría  
 10 ENE 2023  
 Oficina Interna



**5- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES**

Los contenes se ven muy bien construidos, las aceras estan violinadas y tienen su debido relleno.

**6- FOTOGRAFÍAS DE LAS CALLES A INTERVENIR**

Anexar imágenes de las obras.

Suministra los datos de este reporte el Supervisor,

NOMBRE COMPLETO:

Anthony y Esidro Almonte Lopez

FIRMA:

Anthony Al

CÉDULA:

094-0023263-4

CODIA:

43217

FECHA DE LA VISITA TÉCNICA:

13 de septiembre 2023



Valida y aprueba los datos suministrados,

Alba R. Cruz

Firma y sello

Junta Distrital ó Alcaldía Municipal





CONTRALORIA  
18 ENE 2023  
REVISADO  
Unidad de Auditoría Interna




REDMI NOTE 12 PRO

CONTRATORIA  
2025 2021  
Código Interno



COMUNIDAD  
16 DE FEBRERO  
Unidad 1  
Antena

REDMI NOTE 10



REDMI NOTE 12 PRO

Unidad Ejec. No. 001  
16 FEB 2011  
CONTRALORIA





REDMI NOTE 12 PRO

CONTRALORIA  
16/05/2024  
Unidade: F.F.V. - 02  
Unidade Interna