

PROGRAMA DE APOYO A LOS GOBIERNOS LOCALES PARA OBRAS DE
INFRAESTRUCTURAS DE COMPETENCIAS MUNICIPALES

3ER COMPONENTE

REPORTES DE CIERRE DE OBRA (ACERAS Y CONTENES)

1- UBICACIÓN DEL PROYECTO

PROVINCIA:	SANTIAGO
MUNICIPIO:	SANTIAGO DE LOS CABALLEROS
DISTRITO MUNICIPAL:	SANTIAGO OESTE
BARRIO Y/O SECTOR:	VILLA ROSA II,EL PROGRESO,LAS ALMENDRAS ANTIGUO VILLA ROSA III

2- UNIDAD EJECUTORA (Marque con una X)

a. Gobierno Local	☐
b. Contratista	☒

Razón Social	1.ABSTRACTIS CONSTRUCTORA SRL, 2.OCTAVIO ABREU COLON,
RNC ó Cédula:	132-830067 031-0329456-1

3- BREVE DESCRIPCIÓN DE LA OBRA (Marque con una X)

- a. Reparación de aceras y contenes: X
b. Incluye demoliciones de tramos: X
c. Incluye badenes:
d. Otros:

CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES

4- LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Localización de cada inicio y fin, de cada uno de los tramos, y proceda a tabular las georreferencias. Puede auxiliarse de Google Maps

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	INICIO		LONGITUD	LATITUD	LONGITUD	DE ACERAS	ANCHO DE LA ACERA	LONGITUD DE CONTENES	TOTAL DE ACERAS (sumar ambos lados) (m2)	TOTAL DE CONTENES (sumar ambos lados) (m)
		FINAL									
Tramo A	CALLE 1 HASTA LA CALLE 4	19°28'34.49"N	70°45'2.74"O	19°28'35.45"N	70°45'3.25"O	165	0.97	165	165	160.05	165
Tramo B	CALLE 4 UNIDO CON CALLE 2	19°28'36.13"N	70°45'3.40"O	19°28'33.45"N	70°45'3.76"O	98.3	0.73	97.80	97.80	71.76	97.8
Tramo C	CALLE 3	19°28'33.42"N	70°45'3.80"O	19°28'31.97"N	70°45'2.67"O			57.10			57.10
Tramo D	CALLE 3	19°28'32.11"N	70°45'2.86"O	19°28'35.58"N	70°45'4.82"O			124.30			124.30
Tramo E	CALLE 5	19°28'31.88"N	70°45'2.91"O	19°28'31.64"N	70°45'3.54"O			30.30			30.30
Tramo F	CALLE PRINCIPAL	19°28'31.37"N	70°45'2.03"O	19°28'32.69"N	70°45'2.21"O			55.70			55.70
Tramo G	CALLE PRINCIPAL	19°28'32.11"N	70°45'2.64"O	70°45'2.64"O	70°45'2.54"O	112.60	0.83	144.9		93.46	144.9
Tramo H	CALLE 4	19°28'35.06"N	70°45'6.20"O	19°28'34.17"N	70°45'6.86"O			46.80			46.80
Tramo I	CALLE 4B	19°28'35.10"N	70°45'6.07"O	19°28'34.37"N	70°45'6.25"O			27.20			27.20

Σ 335.77 Σ 749.2

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	INICIO		LATITUD	LONGITUD	D DE ACERAS (m)	ANCHO DE LA ACERA (m)	LONGITUD DE CONTENES (m)	TOTAL DE ACERAS (sumar ambos lados) (m2)	TOTAL DE CONTENES (sumar ambos lados) (m)
		FINAL								
Tramo A	INICIA EN LA CALLE 1 UNIDO CON LA CALLE 3	19°29'30.89"N	70°45'2.13"O	19°29'31.65"N	70°45'1.93"O	32.30	0.93	32.30	30.04	32.30
Tramo B	INICIA EN LA CALLE UNO UNIDO CON LA CALLE 2	19°29'30.40"N	70°45'1.51"O	19°29'28.86"N	70°44'57.03"O	51.60	1.00	229.7	51.60	229.7
Tramo C	CALLE 2	19°29'31.20"N	70°45'1.39"O	19°29'29.73"N	70°44'58.19"O			90.8		90.8
Tramo D	INICIA EN LA CALLE 2 UNIDO CON LA CALLE 2	19°29'31.23"N	70°45'1.43"O	19°29'32.72"N	70°45'0.09"O	61.9	1.00	61.9	61.9	61.9
Tramo E	CALLE 1	19°29'32.92"N	70°44'59.90"O	19°29'33.45"N	70°44'59.22"O	25.90	1.48	25.90	38.33	25.90
Tramo F	CALLE 1	19°29'33.55"N	70°44'59.06"O	19°29'33.94"N	70°44'57.10"O	52.90	1.35	52.90	71.42	52.90
Tramo G	INICIA EN LA CALLE 1 UNICO CON LA CALLE 4	19°29'34.15"N	70°44'57.12"O	19°29'36.46"N	70°44'58.58"O	40.80	1.14	109.4	46.51	109.4
Tramo H	INICIA EN LA CALLE 4 UNIDO EN LA CALLE 1	19°29'36.65"N	70°44'59.29"O	19°29'33.60"N	70°44'59.99"O	51.70	0.90	147.5	46.53	147.5
Tramo I	CALLE 1	19°29'33.48"N	70°45'0.10"O	19°29'31.67"N	70°45'1.66"O	83.00	0.97	83.00	80.51	83.00

5 426.84 5 = 833.4



TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	INICIO		FINAL		LONGITUD DE LA ACERAS (m)	ANCHO DE LA ACERA (m)	LONGITUD DE CONTENES (m)	TOTAL, DE ACERAS (sumar ambos lados) (m2)	TOTAL, DE CONTENES (sumar ambos lados) (m)
		LATITUD	LONGITUD	LATITUD	LONGITUD					
Tramo A Lado Derecho	CALLE 1, HASTA PRIMERA ENTRADA	19°28'31.29"N	70°45'26.17"O	19°28'31.10"N	70°45'25.19"O	31.5	1.2	31.5	37.8	31.5
Tramo B Lado Izquierdo	CALLE 1, HASTA PRIMERA ENTRADA	19°28'31.54"N	70°45'25.96"O	19°28'31.41"N	70°45'25.07"O	29.3	0.98	29.3	28.71	29.3
Tramo C Lado Derecho	CALLE 1, HASTA SEGUNDA ENTRADA	19°28'31.00"N	70°45'24.94"O	19°28'30.80"N	70°45'23.96"O	34.8	0.90	34.8	31.32	34.8
Tramo D Lado Izquierdo	CALLE 1, SEGUNDA ENTRADA	19°28'31.33"N	70°45'24.85"O	19°28'31.14"N	70°45'23.86"O	33.30	1.03	33.30	34.30	33.30
Tramo E Lado Derecho	CALLE 1, HASTA TERCERA ENTRADA	19°28'30.80"N	70°45'23.72"O	19°28'30.56"N	70°45'22.61"O	35.10	1.00	35.10	35.10	35.10
Tramo F Lado Izquierdo	CALLE 1, HASTA TERCERA ENTRADA	19°28'31.06"N	70°45'23.61"O	19°28'30.87"N	70°45'22.53"O	32.90	1.03	32.90	33.89	32.90
Tramo G Lado Derecho	CALLE 1, HASTA CUARTA ENTRADA	19°28'30.47"N	70°45'22.36"O	19°28'29.68"N	70°45'20.47"O	62.40	1.00	62.40	62.40	62.40
Tramo H Lado Izquierdo	CALLE 1, HASTA CUARTA ENTRADA	19°28'30.88"N	70°45'22.22"O	19°28'30.06"N	70°45'20.28"O	63.60	1.00	63.60	63.60	63.60
Tramo I Lado Derecho	CALLE 1, HASTA QUINTA ENTRADA	19°28'29.64"N	70°45'20.29"O	19°28'28.85"N	70°45'18.58"O	55.60	1.00	55.60	55.60	55.60
Tramo J Lado Izquierdo	CALLE 1, HASTA QUINTA ENTRADA	19°28'29.92"N	70°45'20.19"O	19°28'29.13"N	70°45'18.46"O	57.10	1.00	57.10	57.10	57.10

SERVACIONES Y RECOMENDACIONES

721.02 m2 de Aceras y 716.8 m de Contenes. Se recomendó al ingeniero realizar una limpieza de todas las aceras y contenes


5- FOTOGRAFÍAS DE LA CALLE A INTERVENIR

Suministra los datos de este reporte el Supervisor,

NOMBRE COMPLETO:	YABERLIN VENTURA TORIBIO
CÉDULA:	094-0024487-8
CODIA:	40742
FECHA DE LA VISITA TÉCNICA:	04 DE NOVIEMBRE DEL 2023

Valida y aprueba los datos suministrados,





Firma y sello

Junta Distrital ó Alcaldía Municipal