

**PROGRAMA DE APOYO A LOS GOBIERNOS LOCALES PARA OBRAS DE  
INFRAESTRUCTURAS DE COMPETENCIAS MUNICIPALES**

---

**3ER COMPONENTE**

**REPORTES DE CIERRE DE OBRA (ACERAS Y CONTENES)**

**1- UBICACIÓN DEL PROYECTO**

PROVINCIA: DUARTE  
MUNICIPIO: SAN FRANCISCO DE MACORIS  
DISTRITO MUNICIPAL: PRESIDENTE DON ANTONIO GUZMAN F.  
BARRIO Y/O SECTOR:

LA GUAMA

**2- UNIDAD EJECUTORA ( Marque con una X)**

- a. Gobierno Local   
b. Contratista

Razón Social: JONAS DIAZ  
RNC ó Cédula: 056-0165159-8

**3- BREVE DESCRIPCIÓN DE LA OBRA ( Marque con una X)**

- a. Reparación de aceras y contenes:  
b. Incluye demoliciones de tramos:  
c. Incluye badenes:  
d. Otros:

CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES

**4- LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO**

Localización de cada inicio y fin, de cada uno de los tramos, y proceda a tabular las georreferencias. Puede auxiliarse de Google Maps

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	INICIO		FINAL		LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE LA ACERA (m)	LONGITUD DE CONTENES (m)	TOTAL DE ACERAS (sumar ambos lados) (m2)	TOTAL DE CONTENES (sumar ambos lados) (m)
		LATITUD	LONGITUD	LATITUD	LONGITUD					
Tramo A	<i>todo nuevo</i> C/ principal la guama	19.247683	70.299026	19.246504	70.298912	138.50	0.995	138.50	137.81	138.50
Tramo B	<i>LD9.</i> C/ principal la guama	19.247681	70.299057	19.247055	70.298927	81.30	1.22	81.30	99.19	81.30
Tramo C	<i>LF9.</i> C/ principal la guama	19.242365	70.295227	19.241846	70.294327	130.1	1.02	130.10	132.70	130.10
Tramo D										
Tramo E										
Tramo F										
Tramo G										
Tramo H										
Tramo I										
Tramo J										
Tramo K										
Tramo L										

$\Sigma = 369.7 \quad \Sigma = 319.9$
























**5- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES**

se hizo la mención al ingeniero Jona sobre que se puede observar que el agua se puede estar escapando en algunos lugares de los contenes, se le informó al alcalde quien está de acuerdo y si lo había mencionado al ingeniero, procedieran a conseguirlos, son aproximadamente 50 ml.

**6- FOTOGRAFÍAS DE LAS CALLES A INTERVENIR**

Anexar imágenes de las obras.

Suministra los datos de este reporte el Supervisor,

NOMBRE COMPLETO:

Juliana Muñoz O.

FIRMA:

*Juliana Muñoz O.*

CÉDULA:

056-0148422-2

CODIA:

25464

FECHA DE LA VISITA TÉCNICA:

21/08/23

Valida y aprueba los datos suministrados,

*Juliana Muñoz O.*



Firma y sello  
Junta Distrital ó Alcaldía Municipal