



3er componente

PROGRAMA DE APOYO A LOS GOBIERNOS LOCALES PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS DE COMPETENCIAS MUNICIPALES

REPORTES DE AVANCE DE OBRA (ACERAS Y CONTENES)

1- UBICACIÓN DEL PROYECTO

PROVINCIA: Valverde
MUNICIPIO: Esperanza
DISTRITO MUNICIPAL: N/A.
BARRIO Y/O SECTOR:

Barrio Los Palitos.
calle Primera, (caño).
Paseo industrial de Esperanza



2- UNIDAD EJECUTORA (Marque con una X)

- a. Gobierno Local ☒
b. Contratista ☐

Razón Social: Ayuntamiento Municipal de Esperanza
RNC ó Cédula: 4-0900023-9



3- BREVE DESCRIPCIÓN DE LA OBRA (Marque con una X)


- a. Reparación de aceras y contenes: ☐
b. Incluye demoliciones de tramos: ☐
c. Incluye badenes: ☐
d. Otros:

Construcción de Aceras y contenes.

4- LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Localización de cada inicio y fin, de cada uno de los tramos, y proceda a tabular las georreferencias.
Puede auxiliarse de Google Maps.

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	INICIO		FINAL		LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE LA ACERA (m)	LONGITUD DE CONTENES (m)	TOTAL DE ACERAS (sumar ambos lados) (m2)	TOTAL DE CONTENES (sumar ambos lados) (m)
		LATITUD	LONGITUD	LATITUD	LONGITUD					
Tramo A	Barrio Los Palitos calle #6	19.5960	-70.9831	19.5972	-70.9832	N/A	N/A	221.00	N/A	221.00
Tramo B	Barrio Los Palitos calle #8	19.5967	-70.9833	19.5971	-70.9826	N/A	N/A	276.00	N/A	276.00
Tramo C	Barrio Los Palitos calle #7	19.5969	-70.9830	19.5961	-70.9821	N/A	N/A	213.00	N/A	213.00
Tramo D	Barrio Los Palitos calle #3	19.5960	-70.9826	19.5969	-70.9830	N/A	N/A	195	N/A	195.00
Tramo E	(campo). calle Primera	19.5642	-70.9813	19.5647	-70.9814	125.6	1.50	125.6	281.00	125.6
Tramo F	Av. Maria Trinidad Sanchez (Paseo Industrial Esperanza)	19.5963	-70.9805			240.14	6.35	N/A	1524.00	N/A
Tramo G										
Tramo H										
Tramo I										
Tramo J										
Tramo K										
Tramo L										



TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	INICIO		FINAL		LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE LA ACERA (m)	LONGITUD DE CONTENES (m)	TOTAL DE ACERAS (sumar ambos lados) (m2)	TOTAL DE CONTENES (sumar ambos lados) (m)
		LATITUD	LONGITUD	LATITUD	LONGITUD					
Tramo M										
Tramo N										
Tramo O										
Tramo P										
Tramo Q										
Tramo R										
Tramo S										
Tramo T										
Tramo U										
Tramo V										
Tramo W										
Tramo X										


CONTRALORÍA GENERAL
 DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
28 ABR 2023
 REVISADO
 Unidad de Auditoría Interna



5- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

N/A

6- FOTOGRAFÍAS DE LAS CALLES A INTERVENIR

Anexar imágenes de las obras.



Suministra los datos de este reporte el Supervisor,

NOMBRE COMPLETO:

Anthony Isidro Almonte Lopez

CÉDULA:

094-0023263-4

CODIA:

43217

FECHA DE LA VISITA TÉCNICA:

1 de Marzo del 2023.

Valida y aprueba los datos suministrados,


A handwritten signature in blue ink, appearing to be "J. J. J. J.", written over a horizontal line.

Firma y sello

Junta Distrital o Alcaldía Municipal



Barrio Los Palitos



Barrio Los Palitos



Barrio Los Palitos

