

**PROGRAMA DE APOYO A LOS GOBIERNOS LOCALES PARA OBRAS DE
INFRAESTRUCTURAS DE COMPETENCIAS MUNICIPALES**

3ER COMPONENTE

REPORTES DE CIERRE DE OBRA (ACERAS Y CONTENES)

1- UBICACIÓN DEL PROYECTO


PROVINCIA: MONSEÑOR NOUEL

MUNICIPIO: BONAO

DISTRITO MUNICIPAL: JUMA BEJUCAL

BARRIO Y/O SECTOR:

DON LUNA



2- UNIDAD EJECUTORA (Marque con una X)

- a. Gobierno Local ☒
- b. Contratista ☐

Razón Social: KENEDYS RODRIGUEZ P.

RNC ó Cédula: 048-0071819-1

3- BREVE DESCRIPCIÓN DE LA OBRA (Marque con una X)


- a. Reparación de aceras y contenes:
- b. Incluye demoliciones de tramos:
- c. Incluye badenes:
- d. Otros:

CONSTRUCCION DE CONTENES

4- LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Localización de cada inicio y fin, de cada uno de los tramos, y proceda a tabular las georreferencias. Puede auxiliarse de Google Maps

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	INICIO		FINAL		LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE LA ACERA (m)	LONGITUD DE CONTENES (m)	TOTAL DE ACERAS (sumar ambos lados) (m2)	TOTAL DE CONTENES (sumar ambos lados) (m)
		LATITUD	LONGITUD	LATITUD	LONGITUD					
Tramo A	calle 1 ^{Lado Der.}	18.907221	70.405334	18.905970	70.404907			154.00		154.00
Tramo B	calle 1 ^{Lado Izq.}	18.907221	70.405334	18.905970	70.404907			150.10		150.10
Tramo C	calle 2	18.906025	70.404816	18.906031	70.404495			39.00		78.00
Tramo D	calle 3 ^{Lado Izq.}	18.907299	70.404961	18.905529	70.404190			222.4		222.4
Tramo E	calle 3 ^{Lado Der.}	18.907299	70.404961	18.905529	70.404190			217.3		217.3
Tramo F	calle 1 ^{Lado Der.}	18.905970	70.404907	18.905775	70.404846			16.10		16.10
Tramo G	calle 1 ^{Lado Izq.}	18.905970	70.404907	18.905775	70.404846			15.90		15.90
Tramo H										
Tramo I										
Tramo J										
Tramo K										
Tramo L										



$\Sigma = 853.80 \text{ m}^2$





CONTRALORIA
28 NOV 2013
Oficio: 1002 Interna



CONTRALORIA

20 NOV 2003

Unidad Ejecutiva Interna



CONTRALORIA

20 NOV 2023

Unidad Ejecutiva de Planeación



*contenidos en
propiedad*





*continúa a
reparar -*



1- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

En el levantamiento presenta 7 metros a reparar por movimiento de terreno, 32 metros en el final de la calle 1 se está colocando en el levantamiento ya que tiene colocado la plantilla y guardera, el alcalde no informó que mañana lo terminará

2- FOTOGRAFÍAS DE LAS CALLES A INTERVENIR

Anexar imágenes de las obras.

Suministra los datos de este reporte el Supervisor,



NOMBRE COMPLETO:

Sylvia Mungu

FIRMA:

[Signature]

CÉDULA:

056-0148422-2

CODIA:

25464

FECHA DE LA VISITA TÉCNICA:

11/9/23

Valida y aprueba los datos suministrados,



[Signature]

Firma y sello

Junta Distrital ó Alcaldía Municipal