LIGA MUNICIPAL
– DOMINICANA –

Santo Domingo, D.N.
30 de enero de 2024

Al: Ingeniero
Valentín Santos García
Subsecretario Apoyo Municipal de Obras Públicas, Planeamiento y Ordenamiento Territorial
Su Despacho-

Vía: Ingeniero
Nelson D. Peña Luna
Director Asesoría Construcciones Municipales
Su Despacho

Asunto: **Remisión de informe de cierre de ejecución de obra de la readecuación de un Cementerio en el Municipio de Salcedo.**

Tengo a bien dirigirme a usted con atención al informe presentado por el supervisor asignado a la readecuación de un cementerio en el Municipio de salcedo, Luego de haber revisado cada detalle del mismo validamos que esta se encuentra en un 100% dando por finalizado el proceso de construcción.

Para su conocimiento y fines de lugar,

Stephany Castro de la Cruz
Ingeniera Civil
Dirección Asesoría Construcciones Municipales

Martes,16 de enero de 2024

INFORME DE OBRA


1. LOCALIZACIÓN


Provincia	HERMANAS MIRABAL
Municipio	SALCEDO
Distrito Municipal	N/A
	CEMENTERIO CRISTO VIVO
Barrio y/o sector	C/Padre Billini esq. C/Buenaventura Almanzar

2. PROYECTO

Ampliacion y Reparacion del Cementerio Cristo Vivo

3. UBICACIÓN GEOGRÁFICA





LATITUD

351000 m E

LONGITUD

2143639m N

4. ALCANCE DEL PROYECTO

Ampliacion en el lado Este, con una extension de terreno 1,153 mts (23.06mts*50mts) para un aproximado de 220 nichos, oficina, cisterna, verja perimetral laterales y frontales, entrada vehicular con puerta en hierro, acera, conten y jadineria; Ademas de la reparacion de la parte ya existente con alambre trinchera y pañete en verja perimetral, ampliacion de la entrada,calzada para conectal lado nuevo con el existente, organizacion de varios nichos con colocacion de tarja piso para el libre acceso, pintura en verja ect.

5. CONDICIONES DEL TERRENO

Haga clic o pulse aquí para escribir texto.Terreno con pendiente minima

6. INFORME DE AVANCE

ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN UN 100%

ESTE INFORME CUENTA PARA DAR POR TERMINADO EL PROCESO DE CONSTRUCCION DE ESTA OBRA, CON LA CUBICACION DEL 100% PRESUPUESTADO

7. EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS









NICHOS NUEVOS (220 UNIDADES)







VIA DE ACCESO



NICHOS Y ESPACIOS ENTRE ELLOS



OFICINA












AREA VERDE (GRAMA)



REMOZAMIENTO PARTE NICHOS VIEJOS



PUERTA ANTIGUA DE NICHOS VIEJOS


PUERTA NUEVA DE NICHOS ANTIGUOS



INTERIOR AREA NUEVA







ENTRADA NUEVA DE NICHOS NUEVOS



ILUMINACION

8. OBSERVACIONES

Ing. Contratista Stanly Jose Nuñez Diaz, Ced. 055-0039702-0

INFORME DE CIERRE

9. SUMINISTRADO Y VALIDADO POR:

JULIO CESAR MUÑOZ MINIER
ɔdia: 8831
ɛdula: 0560014007-2
SUPERVISOR

MARIA MERCEDES ORTIZ DILONE
ALCALDESA AYUNTAMIENTO DE SALCEDO